Auditoría de Seguridad y Prevención

Datos generales:

Número correlativo: 2

Hilo Id: 3m4U3Xcrlm

Grupo: Operaciones

Usuario que contestó: Valentina Rojas

Fecha y hora del inicio del formulario: sábado 15 de agosto de 2026 18:40

Descripción:
Inspección de condiciones de trabajo seguras

Porcentaje total de respuestas correctas:

89%

NÚMERO DE RESPUESTA	TIPO DE ACCIÓN	INSTRUCCIÓN DE LA ACCIÓN	RESPUESTA	FECHA	ACCIÓN CORRECTA	BASE DE DATOS
1	Texto	Área o sector auditado	Faena Norte · taller de mantención y accesos	14 de agosto de 2026 17:05:00	No Aplica	No Aplica
2	Texto	Auditor responsable	Valentina Rojas	14 de agosto de 2026 17:05:50	No Aplica	No Aplica
3	Selección Multiple	Casco de seguridad	• Cumple	14 de agosto de 2026 17:07:16	Correcta	No Aplica
4	Selección Multiple	Calzado de seguridad	• Cumple	14 de agosto de 2026 17:08:45	Correcta	No Aplica
5	Selección Multiple	Guantes	• Cumple	14 de agosto de 2026 17:10:20	Correcta	No Aplica
6	Selección Multiple	Lentes de seguridad	• Cumple	14 de agosto de 2026 17:11:47	Correcta	No Aplica
7	Selección Multiple	Protección auditiva	• No aplica	14 de agosto de 2026 17:13:01	No Aplica	No Aplica
8	Selección Multiple	Vías de evacuación libres	• Sí	14 de agosto de 2026 17:14:37	Correcta	No Aplica
9	Selección Multiple	Señalización visible	• Sí	14 de agosto de 2026 17:15:20	Correcta	No Aplica
10	Selección Multiple	Extintores accesibles y vigentes	• No	14 de agosto de 2026 17:16:50	Incorrecta	No Aplica
11	Selección Multiple	Iluminación adecuada	• Sí	14 de agosto de 2026 17:18:41	Correcta	No Aplica
12	Selección Multiple	Orden y limpieza	• Bueno	14 de agosto de 2026 17:19:33	Correcta	No Aplica



13) Evidencia del hallazgo

Tipo: **Fotografía**
Fecha: **14 de agosto de 2026 17:20:53**
Cumplimiento: **No Aplica**
Inventario: **No Aplica**

NÚMERO DE RESPUESTA	TIPO DE ACCIÓN	INSTRUCCIÓN DE LA ACCIÓN	RESPUESTA	FECHA	ACCIÓN CORRECTA	BASE DE DATOS
14	Valorización	Nivel de cumplimiento general (1 a 5)	★★★★☆	14 de agosto de 2026 17:22:20	No Aplica	No Aplica
15	Texto	Hallazgos críticos y acciones correctivas	Dos hallazgos. 1) Extintor del acceso al taller con carga vencida (05/2026): recarga comprometida antes del 22-08, responsable jefe de mantención. 2) Tránsito peatonal por la vía de equipos pesados sin segregación: se instala barrera y ruta peatonal demarcada esta semana. EPP del personal conforme en los cuatro puntos verificados.	14 de agosto de 2026 17:22:51	No Aplica	No Aplica



16) Evidencia fotográfica del control

Tipo: **Fotografía**
Fecha: **14 de agosto de 2026 17:24:32**
Cumplimiento: **No Aplica**
Inventario: **No Aplica**



17) Firma del auditor

Tipo: **Firma / Dibujo**
Fecha: **14 de agosto de 2026 17:25:32**
Cumplimiento: **No Aplica**
Inventario: **No Aplica**